



臺北市中山區育航幼兒園——一樓園內防災地圖(地震災害)

經度:121° 32' 19.49" E
緯度:25° 3' 16.67" N

108.10.總務組製



圖例

指揮中心		室外避難處所		急救站		滅火器		消防栓	
救援器材放置點		通訊設備放置點		火災潛勢區					

防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855
中山區區災害應變中心
6608-2730~9
6608-1119
台北市教育局
02-27208889
育航幼兒園
(1991報平安專線)

警消醫療單位

長春派出所
2501-0644
松江消防分隊
2517-8353
長庚醫院
271-35211

幼兒園災害潛勢資訊

地震潛勢: 中
淹水潛勢: 中
坡地潛勢: 低
人為潛勢: 低
輻射潛勢: 無
海嘯潛勢: 無




標示

建築內路線
 建築外路線

臺北市中山區育航幼兒園—二樓園內防災地圖(地震災害)

經度:121° 32' 19.49" E
緯度:25° 3' 16.67" N

108.10.總務組製



圖例

滅火器

消防栓

消防栓
FIRE HYDRANT

通訊設備
放置點

樓梯路線 100
(100表樓梯疏散人數)

防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855
中山區區災害
應變中心
6608-2730~9
6608-1119
台北市教育局
02-27208889
育航幼兒園
(1991報平安專線)

警消醫療單位

長春派出所
2501-0644
松江消防分隊
2517-8353
長庚醫院
271-35211

幼兒園災害
潛勢資訊

地震潛勢: 中
淹水潛勢: 中
坡地潛勢: 低
人為潛勢: 低
輻射潛勢: 無
海嘯潛勢: 無


標示

建築內路線
建築外路線

臺北市中山區育航幼兒園—三樓園內防災地圖(地震災害)

經度:121° 32' 19.49" E
緯度:25° 3' 16.67" N

108.10.總務組製



防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855
中山區區災害
應變中心
6608-2730~9
6608-1119
台北市教育局
02-27208889
育航幼兒園
(1991報平安專線)

警消醫療單位

長春派出所
2501-0644
松江消防分隊
2517-8353
長庚醫院
271-35211

幼兒園災害
潛勢資訊

地震潛勢: 低
淹水潛勢: 低
坡地潛勢: 低
輻射潛勢: 無
海嘯潛勢: 無

標示

建築內路線

圖例

滅火器



消防栓



通訊設備
放置點



救援器材
放置點



樓梯路線
(表示樓梯疏散人
數) 90



臺北市中山區育航幼兒園—園內防災地圖(地震災害)

經度:121° 32' 19.49" E
緯度:25° 3' 16.67" N

112.08.總務組製

防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855
中山區區災害
應變中心
6608-2730~9
6608-1119
臺北市教育局
02-27208889
育航幼兒園
(1991報平安專線)

警消醫療單位


長春派出所
2501-0644
松江消防分隊
2517-8353
長庚醫院
271-35211

幼兒園災害
潛勢資訊

地震潛勢: 中
淹水潛勢: 中
坡地潛勢: 低
人為潛勢: 低
輻射潛勢: 無
海嘯潛勢: 無


標示

建築內路線
建築外路線



圖例

室外避難處所		指揮中心		急救站		滅火器		消防栓	
救援器材放置點		通訊設備放置點							



防救災資訊

災害通報單位

教育部校安中心
02-33437855
中山區區災害
應變中心
6608-2730~9
6608-1119
臺北市教育局
02-27208889
育航幼兒園
(1991報平安專線)

警消醫療單位

長春派出所
2501-0644
松江消防分隊
2517-8353
長庚醫院
271-35211

幼兒園災害
潛勢資訊

地震潛勢: 中
淹水潛勢: 中
坡地潛勢: 低
人為潛勢: 低
輻射潛勢: 無
海嘯潛勢: 無

標示

----->
建築內路線
----->
建築外路線

圖例

室外避難處所		指揮中心		急救站		滅火器		消防栓	
救援器材放置點		通訊設備放置點							